

Bunkersanierung 2. Etappe

Nachdem im letzten Winterhalbjahr bereits 9 Bunker saniert wurden, läuft gegenwärtig die 2. Etappe der Sanierung. Je nach Witterung können im Herbst/Winter 2018/19 wieder 6 – 9 Bunker erneuert werden.

Bei den Arbeiten werden die über 15-jährigen Drainagen ersetzt und je nach Lage und Untergrund werden die Bunker mit Sickerbeton befestigt. Vor der Golfsaison 19 wird noch neuer Sand eingefüllt. Die sanierten Bunker gelten gegenwärtig als „ground under repair“ und darin darf nicht gespielt werden.

Da die Bunker in den letzten 15 Jahren durch das ein- bis zweimalige Abstechen der Bunkerkanten um bis zu 2 Meter „gewachsen“ und durch das Herauspielen des Sand bis 1 Meter höher geworden sind, werden diese bei der Sanierung auf ihre ursprüngliche Grösse zurückgebaut.

